

محلل آلي للذيفان الداخلي بطريقة تكون الهلام

يؤتمت الحضانة الموقوتة وقلب الأنابيب أو الأمبولات والتقاط الصور لاختبارات الذيفان الداخلي بتكون الهلام. يضم التجهيز الموثق 80 موضعا مسخنا ومراجعة للنتائج بالصور.



الميزات الرئيسية

80 موضعا مسخنا مرتبة 8 × 10

قلب آلي بعد مدة الحضانة

كاميرا مدمجة وصور محفوظة لاختبار الهلام

تحليل صور وبرنامج مسار تدقيق موثق

المعلومات الفنية

مواضع الاختبار المسخنة	80
ترتيب المواضع	8 × 10
حرارة الحضانة	37 ±0.3 °C

التجهيز القياسي

الجهاز بالوظائف الموثقة. أكد الحوامل والزجاجيات والكابلات والكواشف والمستهلكات في عرض السعر؛ لا يفترض إدراج عناصر غير محددة.

الملحقات الاختيارية

لا تتوفر قائمة مستقلة كاملة بالملحقات. اطلب المستهلكات المتوافقة وعناصر المعايرة ووثائق التأهيل بصورة منفصلة مع تأكيد التوافر والتكلفة.

الاختيار والطلب

حدد شكل الكاشف وأبعاد الأنابيب والحساسية وطريقة الحضانة. أكد إصدار مسار التدقيق والسجلات ومراجعة الصور والتأهيل. لا تثبت المعلومات المتاحة تخفيفاً آلياً أو صرفاً آلياً للكاشف لهذا الطراز.