

Appareil de densité tassée à deux positions

T-TAP-001 - Mesure la densité tassée des poudres avec deux emplacements pour éprouvettes et trois méthodes sélectionnables.



Caractéristiques principales

- Sélection tactile de la méthode et des paramètres de tassement
- Mouvement vertical avec rotation de l'échantillon
- Calcul de densité à partir de trois masses et volumes, avec moyenne

Spécifications essentielles

Positions d'éprouvette	2
Fréquence : méthode 1 / 2 / 3	300 $\pm$ 1 / 250 $\pm$ 1 / 55 $\pm$ 1 /min
Course de la méthode 1	14 $\pm$ 2 mm
Plage de comptage	0-99999
Configurations électriques	AC 220 V $\pm$ 10%, 50 Hz $\pm$ 2%; AC 110 V $\pm$ 10%, 60 Hz $\pm$ 2%

Configuration et commande

Configuration standard

Appareil à deux positions avec écran tactile. Confirmer les dimensions des éprouvettes et la liste de livraison.

Accessoires optionnels

Imprimante en option. Documents et prestations de qualification à définir et à chiffrer séparément.

Sélection et informations de commande

Préciser la poudre, la méthode, les éprouvettes et l'alimentation. Confirmer la tolérance de course de la méthode 2 avant commande.

Les méthodes font référence à la ChP et à l'USP sans édition précisée ; cela ne constitue pas une certification. La tolérance ambiguë de course de la méthode 2 n'est pas publiée.