

Ficha técnica

Esterilizadores de vapor de gran cámara con vacío pulsado

Esterilizadores horizontales con cámaras indicadas de 0,25-2,5 m³, ajustes de 105-139 °C y pantalla táctil. Puertas y suministro de vapor según instalación.



Vista representativa. Puertas, dimensiones y equipos de vapor según modelo y configuración.

Características principales

Pantalla con temperatura, presión, tiempo y etapa

Enclavamientos de puerta y presión de cámara

Prueba de vacío y programas configurables

Configuración estándar

Control por microcomputador, pantalla en color, control PID, prueba de vacío, programas para sólidos/líquidos/metales/textiles y B-D y enclavamientos de puerta/presión. No inicia con puerta sin bloquear ni abre bajo presión. Confirme la configuración final.

Accesorios opcionales

Seleccione una o dos puertas, puertas con bisagra o motorizadas y vapor externo o generador interno/externo. Construcción 316L, esterilización en línea y descarga sin presión son opciones sujetas a confirmación técnica. Protecciones de agua del generador cuando se selecciona. Confirme accesorios, servicios y validación.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	105-139 °C
Uniformidad de temperatura	±1.0 °C
Alimentación	380 V / 50 Hz

Modelo	Volumen indicado (m³)
PT-AUT-021	0.25
PT-AUT-040	0.36
PT-AUT-041	0.6
PT-AUT-042	0.8
PT-AUT-043	1.2
PT-AUT-044	1.5
PT-AUT-045	2.0
PT-AUT-046	2.5

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-AUT-021	1000 × 500 × 500	1260 × 1200 × 1740
PT-AUT-040	1000 × 600 × 600	1260 × 1270 × 1740
PT-AUT-041	1180 × 610 × 910	1440 × 1280 × 1940
PT-AUT-042	1480 × 610 × 910	1740 × 1280 × 1940
PT-AUT-043	1500 × 680 × 1180	1780 × 1460 × 2040
PT-AUT-044	1900 × 680 × 1180	2180 × 1460 × 2040
PT-AUT-045	2600 × 680 × 1180	2880 × 1460 × 2060
PT-AUT-046	2100 × 1000 × 1200	2400 × 2000 × 2100

Información técnica

Parámetro	Valor
Temperatura de diseño	144 °C
Presión de diseño de cámara	-0.1-0.3 MPa
Presión de diseño / trabajo de camisa	0.3 / 0.25 MPa

Modelo	Peso indicado (kg)
PT-AUT-021	750
PT-AUT-040	800
PT-AUT-041	1200
PT-AUT-042	1400
PT-AUT-043	1700
PT-AUT-044	1850
PT-AUT-045	2400
PT-AUT-046	2700

Selección y pedido

Indique modelo, carga o muestra, temperatura y cestas requeridas. Confirme alimentación, accesorios y suministro antes del pedido.