

Ficha técnica

Autoclaves de laboratório com secagem a vácuo

Autoclaves de 60-110 L com fechamento por volante, esterilização de 105-135 °C, secagem a vácuo, 7 programas fixos e 7 personalizados e condensador padrão.



Vista representativa. Dimensões da câmara, altura e cestos conforme o modelo.

Destaques

Seis níveis de purga e despressurização

Três níveis de permissões

Resfriamento e dois RS-485 padrão

Configuração padrão

Tela capacitiva, tampa por volante, trava mecânica por pressão e verificação da tampa, seis níveis de purga e despressurização, três níveis de permissões, drenagem elétrica, condensador e resfriamento a ar, tomada auxiliar, dois RS-485 e passagem G1/2A. 7 programas fixos e 7 personalizados; secagem a vácuo, fusão e manutenção padrão.

Acessórios opcionais

Filtro de exaustão de 0,2 µm, impressora, sensor de amostra, adaptador de validação e bandeja opcionais. Impressão F0 exige impressora e sonda adequadas. Software e validação não são padrão.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de temperatura	105-135 °C
Resolução de temperatura	0.1 °C
Uniformidade de temperatura	≤1 °C
Pressão de trabalho	0.22 MPa
Pressão de projeto	0.38 MPa
Temporizador de esterilização	0-5999 min

Modelo	Volume da câmara (L)	Potência de entrada (W)
PT-AUT-022	60	4800
PT-AUT-023	85	5200
PT-AUT-024	110	5400

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Temperatura de fusão	50-100 °C
Temperatura de manutenção	40-60 °C
Temporizadores de fusão / manutenção	0-6000 min
Temperatura de secagem	80-130 °C
Temporizador de secagem	10-6000 min

Modelo	Cesto: diâmetro × altura × quantidade (mm)
PT-AUT-022	Ø360 × 230 × 2
PT-AUT-023	Ø360 × 270 × 2
PT-AUT-024	Ø360 × 230 × 3

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-AUT-022	Ø400 × 635	585 × 750 × 1075
PT-AUT-023	Ø400 × 725	585 × 750 × 1165
PT-AUT-024	Ø400 × 835	585 × 750 × 1275

Seleção e pedido

Informe modelo, carga ou amostra, temperatura e cestos necessários. Confirme alimentação, acessórios e fornecimento antes do pedido.