

ورقة البيانات الفنية

## معقمات بخار مخبرية بغطاء قلاب

أوتوكلاف تحميل علوي بسعة 60 و 85 L بغطاء قلاب وشاشة لمس وإعدادات تعقيم °C 105-135 ونظام تبريد.



منظر خارجي تمثيلي. السعة والأبعاد وترتيب السلالم مدرجة حسب الطراز.

### الميزات الرئيسية

9 برامج تعقيم و3 برامج صهر وحفظ

قفل ميكانيكي ذاتي وتعشيق إلكتروني

منفذ G1/2A قياسي

### التجهيز القياسي

شاشة لمس و9 برامج تعقيم و3 للصهر والحفظ وكلمة مرور ومعايرة بثلاث نقاط وحماية غطاء ميكانيكية وإلكترونية وحماية مزدوجة لنقص الماء وتبريد وستة مستويات لطرد الهواء بضغط موجب وتحرير الضغط وتحكم صرف وجدولة ومنفذ G1/2A.

### الملحقات الاختيارية

مسبار حرارة العينة ومرشح السلامة الحيوية ووصلة تحقق وطابعة مدمجة اختيارية. يتطلب التوقيت بحرارة العينة تجهيز المسبار المختار. أكد التوافق والتوريد؛ لا يدعى امتثال برمجي أو خدمة تحقق.

## المعلومات الفنية

| المعامل            | القيمة                       |
|--------------------|------------------------------|
| نطاق درجة الحرارة  | 105-135 °C                   |
| تجانس درجة الحرارة | ≤1 °C                        |
| ضغط التشغيل        | 0.212 MPa                    |
| ضغط التصميم        | 0.28 MPa                     |
| نطاق المؤقت        | 0-5999 min                   |
| حرارة الصهر        | 50-100 °C                    |
| زمن الصهر          | 0-600 min                    |
| حرارة الحفظ        | 40-60 °C                     |
| زمن الحفظ          | 24 h                         |
| التغذية الكهربائية | AC 220 V ±22 V / 50 Hz ±1 Hz |

| الطراز     | سعة الحجرة (L)) | قدرة الدخل (W)) | السلة: القطر × الارتفاع × العدد (mm)) |
|------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| PT-AUT-031 | 60              | 3200            | Ø350 × 225 × 2                        |
| PT-AUT-032 | 85              | 3600            | Ø350 × 200 × 3                        |

## المعلومات الفنية

| الطراز     | أبعاد الحجرة (mm)) | الأبعاد الخارجية (mm)) |
|------------|--------------------|------------------------|
| PT-AUT-031 | Ø380 × 555         | 550 × 588 × 830        |
| PT-AUT-032 | Ø380 × 765         | 550 × 588 × 1040       |

## الاختيار والطلب

حدد الطراز والحمولة أو نوع العينة وحرارة التشغيل وتجهيز السلال المطلوب. أكد التغذية والملحقات والتوريد قبل الطلب.