

Ficha técnica

Cámaras de estabilidad de amplio rango con dos puertas

Cámaras de estabilidad con humedad: 0 a 85 °C sin humidificación y 10-60 °C con humidificación, pantalla de 7 pulgadas y auditoría.



Exterior representativo. Dimensiones y bandejas según modelo; configuración interior según especificaciones.

Características principales

30 segmentos, 99 ciclos, 1-9999 h por segmento
Eventos con fecha/hora, permisos y exportación USB
Caudal ajustable e impresora integrada estándar

Configuración estándar

Pantalla de 7 pulgadas, temperatura/humedad programables, auditoría con fecha/hora, permisos y contraseñas multinivel. Incluye caudal de circulación ajustable, refrigeración variable, humidificación por evaporación superficial fuera de la cámara de trabajo, puerta interior antivaho, cerradura, impresora, USB, RS-232, RS-485, dos puertos laterales de validación (DI 30 mm) y recuperación de condensado.

Accesorios opcionales

Bandejas adicionales, software, mensajería remota y documentos de cualificación requieren selección y disponibilidad confirmadas. Luz controlada y UV cercano no indicados como estándar. Confirme alimentación, carga y condiciones combinadas de temperatura/humedad; no se asegura certificación ni conformidad de software.

Información técnica

Parámetro	Valor
Temperatura: humidificación desactivada	0-85 °C
Temperatura: humidificación activada	10-60 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Fluctuación térmica a 25 °C	±0.3 °C
Uniformidad térmica a 25 °C	±1 °C
Rango de humedad indicado	20-98%
Fluctuación de humedad indicada	±3%
Segmentos / ciclos	30 / 99
Tiempo por segmento	1-9999 h

Modelo	Potencia de entrada (W)	Bandejas: incluidas / máximo
PT-ENV-024	3100	4 / 12
PT-ENV-025	3200	4 / 12
PT-ENV-026	3300	4 / 12

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-ENV-024	1200 × 610 × 1100	1362 × 1020 × 1794
PT-ENV-025	1200 × 760 × 1100	1362 × 1130 × 1794
PT-ENV-026	1400 × 850 × 1350	1562 × 1260 × 2050

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, muestras, temperatura, humedad, bandejas y datos. Confirme condiciones combinadas, alimentación, instalación y suministro antes del pedido.