

ورقة البيانات الفنية

مسجلات تحقق مستقلة بمحطة إرساء تلامسية

مسجلات تحقق مستقلة للحرارة أو الحرارة والرطوبة أو الضغط، تبرمج وتقرأ عبر محطة تلامسية بعشرة مواضع متصلة بواسطة USB.



مكونات نظام تمثيلية. لا تحدد الصورة أعداد الوحدات أو المجسات أو المسجلات أو المحطات الموردة؛ أكد قائمة العرض.

الميزات الرئيسية

- قياس حرارة أو رطوبة أو ضغط حسب الطراز
- برمجة وقراءة تلامسية بعشرة مواضع
- محطة USB بمؤشرات حالة التلامس

التجهيز القياسي

تسجيل مستقل بحساسات وذاكرة حسب الطراز. توفر محطة بعشرة مواضع البرمجة والقراءة بالتلامس ومؤشرات LED لحالة التلامس واتصال USB بالحاسوب. لا يحدد اتصال راديو فوري.

الملحقات الاختيارية

أكد أعداد المسجلات والمجسات والمحطات أو الوحدات والكابلات وترخيص البرنامج والحاسوب ونظام التشغيل ونطاق المعايرة في العرض. لا يعني توريد حاسوب أو خدمة معايرة أو شهادة تنظيمية.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
فترة التسجيل	1 s - 18 h

الطراز	نوع المجس	نطاق القياس
PT-VAL-004	مجس حرارة صلب	-80-150 °C
PT-VAL-009	مجس حرارة صلب	-50-150 °C
PT-VAL-010	مجس حرارة مرن	-50-150 °C
PT-VAL-011	مجس حرارة مرن	-85-150 °C
PT-VAL-012	الحرارة / الرطوبة	-40-125 °C / 0-100% RH
PT-VAL-013	الضغط	0-600 kPa

المعلومات الفنية

الطراز	دقة الحساس	دقة العرض
PT-VAL-004	$\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$	$0.01\text{ }^{\circ}\text{C}$
PT-VAL-009	$\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$	$0.01\text{ }^{\circ}\text{C}$
PT-VAL-010	$\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$	$0.01\text{ }^{\circ}\text{C}$
PT-VAL-011	$\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$	$0.01\text{ }^{\circ}\text{C}$
PT-VAL-012	$\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C} / \pm 2\% \text{ RH}$	$0.01\text{ }^{\circ}\text{C} / 0.01\% \text{ RH}$
PT-VAL-013	$\pm 0.1\% \text{ FS}$	0.01 kPa

نوع المجس	الحساس
مجس حرارة صلب / مجس حرارة مرن	PT1000
الحرارة / الرطوبة	رطوبة سعوية / PT1000
الضغط	حساس انفعال خزفي

المعلومات الفنية

الطراز	سعة السجلات	أبعاد جسم المسجل (mm)	الوزن (g)
PT-VAL-004	64000	Ø25 × 50	98
PT-VAL-009	64000	Ø25 × 50	98
PT-VAL-010	64000	Ø25 × 50	98
PT-VAL-011	64000	Ø25 × 50	98
PT-VAL-012	32000 لكل قناة	Ø25 × 70	120
PT-VAL-013	32000	Ø25 × 65	120

الاختبار والطلب

حدد طراز PRECETTA ونقاط القياس ونطاق الحرارة والرطوبة والضغط وترتيب المجسات وفترة التسجيل. أكد ظروف دقة الحساس وقائمة التوريد.