

Ficha técnica

Serie de estufas de vacío con calentamiento por camisa

Estufas de vacío compactas para secado, con calentamiento por camisa y cámaras de acero inoxidable de 25 o 53 L.



La imagen muestra PT-VDO-001. Los demás modelos tienen dimensiones diferentes.

Características principales

Calentamiento por camisa y control digital de temperatura

Puerta de observación de doble vidrio

Dos bandejas incluidas y alarma de sobretemperatura

Configuración estándar

Cámara de acero inoxidable con calentamiento por camisa, controlador digital de temperatura/tiempo, alarma de sobretemperatura, junta de silicona, puerta de doble vidrio y dos bandejas.

Accesorios opcionales

No se especifica el suministro de bomba de vacío ni accesorios de conexión. Confirme una bomba compatible, conexiones y lista de suministro en la oferta.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	Ambiente +5 a 250 °C
Fluctuación de temperatura	±1 °C
Vacío final	133 Pa
Rango del temporizador	0-999 min
Método de calentamiento	Calentamiento por camisa
Bandejas incluidas	2
Alimentación	220 V ±10 V / 50-60 Hz

Información técnica

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (W)	Bandejas incluidas
PT-VDO-001	25	900	2
PT-VDO-002	53	1400	2

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-VDO-001	300 × 296 × 275	590 × 430 × 475
PT-VDO-002	415 × 370 × 344	710 × 505 × 550

Selección y pedido

Indique modelo, muestra o aplicación, temperatura de trabajo y disposición de bandejas. Confirme alimentación y configuración antes del pedido.